


NOTICE D'ASSEMBLAGE - MODELE LIMA



NO.	PARTS LISTE	QTE PCS
A		1
B		1
C	COURT	1
D	LONG	1
E		1
F	$\Phi 12 * \Phi 6.5 * 1.0$	12
G	M6*15	8
H	M6*35	4
I	M6	4
J		1
K		12
L		4
M		1




IMPORTANT:

Attention au montage des traverses C et D: elles se fixent sur les pieds A et B qui ne sont pas verticaux. Vérifier bien que les traverses correspondent aux angles des pieds avant de les visser.

Oviala

NO.	PARTS LISTE	QTE PCS
A		1
B		1
C	 COURT	1
D	 LONG	1
E		1
F	 Φ 12*Φ 6.5*1.0	12
G	 M6*15	8
H	 M6*35	4
I	 M6	4
J		1
K		12
L		4
M		1





IMPORTANT:

Attention au montage des traverses C et D: elles se fixent sur les pieds A et B qui ne sont pas verticaux. Vérifier bien que les traverses correspondent aux angles des pieds avant de les visser.



NO.	PARTS LISTE	QTE PCS
A		1
B		2
C		2
D		1
E	 Φ12*Φ6.5*1.0	8
F	 M6*15	8
G		1
H		8



① ②
③ ④

