

Repairability Index Document – Gologi Robotstofzuiger

1. Productinformatie

| | |
|-------------------|------------------------|
| Productnaam | Gologi Robotstofzuiger |
| Merk | Gologi |
| Modelnummer / SKU | G0035 |
| EAN | 8720828084373 |

2. Repairability Index

| Onderdeel | Score (1-10) | Toelichting |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentatie | 10 | Handleiding en technische documenten zijn beschikbaar voor consumenten en reparateurs. |
| Demontage, gereedschap en bevestigingsmiddelen | 10 | Duidelijke schroefverbindingen, eenvoudige toegang tot interne onderdelen met standaardgereedschap. |
| Beschikbaarheid van reserveonderdelen | 8 | Belangrijke onderdelen zijn beschikbaar tot 2 jaar na aankoop, levering binnen 5 werkdagen. |
| Prijs van reserveonderdelen | 8 | Gemiddeld 14% van de nieuwprijs voor de meest gangbare onderdelen. |
| Productspecifiek | 10 | Software-updates worden aangeboden in app, ondersteuning via klantenservice beschikbaar. |

Totale Repairability Index Score: 9.2 / 10

3. Berekeningsmethode

De score is berekend volgens de Belgische regelgeving inzake de Index de Réparabilité, met verwijzing naar de Franse methodiek als richtlijn:

- Officiële richtlijnen: Richtlijnen van FOD Economie & indexreparabilite.fr

4. Verantwoordelijke partij

| | |
|----------------------|----------------------------------------|
| Naam bedrijf | Gosmart B.V. |
| Adres | Warwickstraat 15a, Steenbergen, 4651SX |
| E-mail | Support@gosmart.eu |
| Telefoonnummer | 088 2023 800 |
| Datum van berekening | 28/07/2025 |