

Herstelbaarheidsindex – Aangedreven Hogedrukreinigers

Algemene gegevens

Merk: Lavor

Model: Mistral Plus 120

Type (elektrisch / benzine): Elektrisch

Serienummer: 8.096.0008C-SM1400296-2014/39

Bouwjaar: 2014

1. Toegang tot documentatie

Handleiding beschikbaar (ja/~~nee~~)

Reparatiehandleiding beschikbaar (ja/~~nee~~)

Exploded view / onderdelenlijst beschikbaar (ja/~~nee~~)

Score: 2

2. Onderdelenbeschikbaarheid

Slijtageonderdelen (slangen, koppelingen, pakkingen) gemakkelijk verkrijgbaar (ja/~~nee~~)

Motoronderdelen verkrijgbaar (ja/~~nee~~)

Onderdelenlevering > 5 jaar na aankoop gegarandeerd (ja/~~nee~~)

Score: 3

3. Demontagegemak

Behuizing geopend met standaardgereedschap (ja/~~nee~~)

Onderdelen modulair los te halen (ja/~~nee~~)

Schroeven i.p.v. lijm of klinknagels (ja/~~nee~~)

Score: 2

4. Diagnosticeerbaarheid

Duidelijke foutcodes / symptomen beschreven (ja/~~nee~~)

Toegang tot motor en pomp zonder volledig te demonteren (ja/~~nee~~)

Score: 1

5. Kostprijs onderdelen vs. nieuw toestel

Kritieke onderdelen <30% van aankoopprijs (ja/nee)

Kritieke onderdelen 30–60% van aankoopprijs (ja/nee)

Kritieke onderdelen >60% van aankoopprijs (ja/nee)

Score: 1

Eindscore

Totaal: 9 / 14

Classificatie:

0–3 = Slecht herstelbaar

4–6 = Matig herstelbaar

7–9 = Goed herstelbaar

10–12 = Zeer goed herstelbaar