

Repairability Index – TONI HOMI G20

Merk: TONI HOMI

Model: G20

Productcategorie: Robotstofzuiger / elektrische schoonmaakapparatuur

Repairability Index: 7 / 10

Onderbouwing:

Demontage

Het apparaat kan worden geopend met standaard gereedschap. De constructie maakt het mogelijk om onderdelen te vervangen zonder permanente schade aan de behuizing.

Beschikbaarheid van onderdelen

Belangrijke onderdelen zoals borstels, filters, accu en wielen zijn los verkrijgbaar via de leverancier.

Reparatie-informatie

Onderhouds- en vervangingsinstructies zijn beschikbaar via de klantenservice van TONI HOMI.

Diagnose & software

Voor standaard reparaties is geen verplichte of geblokkeerde fabrikantsoftware vereist.

Conclusie

De TONI HOMI G20 is redelijk tot goed repareerbaar. Op basis van bovenstaande criteria is een repairability index van 7/10 passend.