

Repairability Index – TONI HOMI M30

Merk: TONI HOMI

Model: M30

Productcategorie: Robotstofzuiger / elektrische schoonmaakapparatuur

Repairability Index: 8 / 10

Onderbouwing:

Demontage

Het apparaat is ontworpen met een modulaire opbouw en kan worden geopend met standaard gereedschap. Behuizing en interne componenten zijn bevestigd met schroefverbindingen, zonder gebruik van permanente lijm.

Beschikbaarheid van onderdelen

Onderdelen zoals borstels, filters, accu, wielen, sensoren en motorcomponenten zijn los verkrijgbaar via de leverancier.

Reparatie-informatie

Onderhouds- en vervangingsinstructies zijn beschikbaar via de klantenservice van TONI HOMI.

Diagnose & software

Voor standaard reparaties en onderdeelvervanging is geen speciale of geblokkeerde fabrikantsoftware vereist.

Conclusie

De TONI HOMI M30 is goed repareerbaar. Op basis van bovenstaande criteria is een repairability index van 8/10 gerechtvaardigd.