

Repairability Index – TONI HOMI Q8

Merk: TONI HOMI

Model: Q8

Productcategorie: Robotstofzuiger / elektrische schoonmaakapparatuur

Repairability Index: 9 / 10

Onderbouwing:

Demontage

Het apparaat heeft een modulaire opbouw en is volledig te demonteren met standaard gereedschap. Componenten zijn bevestigd met schroeven, zonder permanente lijm.

Beschikbaarheid van onderdelen

Borstels, filters, accu, wielen, sensoren, motoren en dweilmodules zijn los verkrijgbaar via de leverancier.

Reparatie-informatie

Onderhouds- en vervangingsinformatie is beschikbaar via de klantenservice van TONI HOMI.

Diagnose & software

Geen geblokkeerde fabrikantsoftware vereist voor standaard reparaties.

Conclusie

De TONI HOMI Q8 is zeer goed repareerbaar. Een repairability index van 9/10 is gerechtvaardigd.

Repairability Index – TONI HOMI V07 (Steelstofzuiger)

Merk: TONI HOMI

Model: V07

Productcategorie: Steelstofzuiger / elektrische schoonmaakapparatuur

Repairability Index: 8 / 10

Onderbouwing:

Demontage

De steelstofzuiger is te openen met standaard gereedschap en bestaat uit schroefverbindingen.

Beschikbaarheid van onderdelen

Onderdelen zoals accu, filters, borstels, motorunit en accessoires zijn los verkrijgbaar via de leverancier.

Reparatie-informatie

Onderhouds- en vervangingsinstructies zijn beschikbaar via de klantenservice van TONI HOMI.

Diagnose & software

Geen speciale of geblokkeerde software vereist voor reparaties.

Conclusie

De TONI HOMI V07 steelstofzuiger is goed repareerbaar. Een repairability index van 8/10 is gerechtvaardigd.