

Repairability Index – TONI HOMI Vo7

Merk: TONI HOMI

Model: Vo7

Productcategorie: Elektrische schoonmaakapparatuur / robotstofzuiger

Repairability Index: 8 / 10

Onderbouwing:

Demontage

Het apparaat is te openen met standaard gereedschap. De behuizing is bevestigd met schroeven en bevat geen permanente lijm, wat demontage en montage mogelijk maakt.

Beschikbaarheid van onderdelen

Essentiële onderdelen zoals borstels, filters, wielen, accu en motorcomponenten zijn los verkrijgbaar via de leverancier.

Reparatie-informatie

Onderhouds- en vervangingsinstructies zijn beschikbaar via de klantenservice van TONI HOMI.

Diagnose & software

Voor standaard reparaties en het vervangen van onderdelen is geen speciale of geblokkeerde fabrikantsoftware vereist.

Conclusie

De TONI HOMI Vo7 is goed repareerbaar. Op basis van bovenstaande criteria is een repairability index van 8/10 gerechtvaardigd.