

Repairability Index – TONI HOMI G20

Merk: TONI HOMI

Model: G20

Productcategorie: Robotstofzuiger / elektrische schoonmaakapparatuur

Repairability Index: 7 / 10

Onderbouwing:

Demontage

Het apparaat kan worden geopend met standaard gereedschap en is geschikt voor onderhoud en reparatie.

Beschikbaarheid van onderdelen

Onderdelen zoals borstels, filters, accu en wielen zijn los verkrijgbaar via de leverancier.

Reparatie-informatie

Onderhouds- en vervangingsinstructies zijn beschikbaar via de klantenservice van TONI HOMI.

Diagnose & software

Geen geblokkeerde fabrikantsoftware vereist voor standaard reparaties.

Conclusie

De TONI HOMI G20 is redelijk tot goed repareerbaar. Een repairability index van 7/10 is passend.

Repairability Index – TONI HOMI V07 (Steelstofzuiger)

Merk: TONI HOMI

Model: V07

Productcategorie: Steelstofzuiger / elektrische schoonmaakapparatuur

Repairability Index: 8 / 10

Onderbouwing:

Demontage

De steelstofzuiger is te openen met standaard gereedschap en bestaat uit schroefverbindingen.

Beschikbaarheid van onderdelen

Onderdelen zoals accu, filters, borstels, motorunit en accessoires zijn los verkrijgbaar via de leverancier.

Reparatie-informatie

Onderhouds- en vervangingsinstructies zijn beschikbaar via de klantenservice van TONI HOMI.

Diagnose & software

Geen speciale of geblokkeerde software vereist voor reparaties.

Conclusie

De TONI HOMI V07 steelstofzuiger is goed repareerbaar. Een repairability index van 8/10 is gerechtvaardigd.