

Repairability Index – TONI HOMI Q8

Merk: TONI HOMI

Model: Q8

Productcategorie: Robotstofzuiger / elektrische schoonmaakapparatuur

Repairability Index: 9 / 10

Onderbouwing:

Demontage

Het apparaat heeft een hoogwaardige, modulaire opbouw en is volledig te demonteren met standaard gereedschap. Interne componenten zijn logisch geplaatst en bevestigd met schroeven, zonder permanente lijmverbindingen.

Beschikbaarheid van onderdelen

Vrijwel alle essentiële en functionele onderdelen, waaronder borstels, filters, accu, wielen, sensoren, motoren en dweilmodules, zijn los verkrijgbaar via de leverancier.

Reparatie-informatie

Uitgebreide onderhouds- en vervangingsinformatie is beschikbaar via de klantenservice van TONI HOMI.

Diagnose & software

Voor standaard reparaties en het vervangen van onderdelen is geen geblokkeerde fabrikantsoftware vereist. Diagnostiek en onderhoud kunnen zonder restricties worden uitgevoerd.

Conclusie

De TONI HOMI Q8 is zeer goed repareerbaar. Op basis van bovenstaande criteria is een repairability index van 9/10 gerechtvaardigd.